

Vorübergehende Verkehrsanordnung beim Nassenwilerweg (Abschnitt Rüeggweg bis Herrenweg)

Aufgrund der Tagbrüche, welche im Dezember 2024 und Anfangs März 2025 beim Bergwerk Chrästel entstanden sind, werden laufend Kontrollgänge durchgeführt. Ebenfalls wurde durch den Eigentümer eine auf Geologie und Geotechnik spezialisierte Firma beauftragt.

Aus der aktuellen Gefährdungsmeldung vom 5. Mai 2025 der Firma Dr. von Moos AG geht hervor, dass weiteren Tagbrüchen eintreffen könnten. Die Tagbrüche entstehen unter anderem aufgrund von verkehrsbedingten Erschütterungen.

Daher hat der Gemeinderat Buchs ZH entschieden, bis auf weiteres den Nassenwilerweg im besagten Abschnitt für den motorisierten Individualverkehr zu sperren. Abklärungen zu möglichen Massnahmen zur Sicherung des Strassenabschnitts sind bereits aufgenommen worden. Sämtliche Anwohner wurden schriftlich informiert.

Buchs ZH, 9. Mai 2025

Abteilung Sicherheit Buchs ZH

